


対策土受入地のモニタリング結果 < 厚沢部町上里地区B >



対策土受入地のモニタリング結果 <厚沢部町上里地区B>

○ モニタリング結果(地下水)

発生土受入地におけるセレン・砒素・ふっ素の濃度の推移




- ※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。
- ※ R3.12～R4.4は積雪により人が立ち入れなかったため採水しておりません。
- ※ R4.9より当初想定していなかったふっ素を含む対策土を受入れすることとしたため、R4.9より測定対象元素にふっ素を追加しています。
- ※ 地下水測定点①は中流側に位置し基準値超過が確認されないことから、R6.8月をもって計測を終了しています。
- ※ 地下水測定点②は上流側に位置し基準値超過が確認されないことから、R7.8月から月1回の計測に変更しています。

対策土受入地のモニタリング結果 <厚沢部町上里地区B>

○ モニタリング結果(表流水)

発生土受入地におけるセレン・砒素・ふっ素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。

※ R3.12~R4.4およびR5.1~R5.3は積雪により人が立ち入れなかったため採水していません。

※ 表流水測定点①のR4.12、表流水測定点②のR4.5~R4.12およびR5.4については濁水のため採水できませんでした。


※ R4.9より当初想定していなかったふっ素を含む対策土を受入れすることとしたため、R4.9より測定対象元素にふっ素を追加しています。

※ R6.1.11に砒素、R6.2.21にふっ素の計測結果が基準値を超過したことをうけ、モニタリングを強化しましたが、その後、継続して基準値超過は見られておりません。なお、モニタリングとともに基準値超過の原因について調査分析を進めておりましたが、いずれも一過性の事象であり、現時点では搬入済みの対策土に起因するものではないと考えています。

対策土受入地のモニタリング結果 <厚沢部町上里地区B>

○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるセレン・砒素・ふっ素の濃度の推移



※ 定量下限値未滿の計測値は定量下限値(セレン・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。

※ R3.12~R4.4およびR5.1~R5.3は積雪により人が立ち入れなかったため採水しておりません。

※ R4.9より当初想定していなかったふっ素を含む対策土を受入れすることとしたため、R4.9より測定対象元素にふっ素を追加しています。

※ 河川水測定点(上流)①は上流側に位置し基準値超過が確認されないことから、R7.8月から月1回の計測に変更しています。

※ グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。