


対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区A>



対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区A>

○ モニタリング結果(表流水)

発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・カドミウム・ふつ素の濃度の推移



※八雲町黒岩地区Aでは、地下への浸透抑制工法を採用しているため、地下水のモニタリングは実施していません。


※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、カドミウム:0.0003mg/L、ふつ素:0.1mg/L(R2.7以前)、0.05mg/L(R2.8以後))として記載しています。

※R3.3.11の鉛の計測結果が基準値を超過したことをうけ、モニタリングを強化しておりましたが、基準値超過は継続して見られませんでした。また、受入開始以降R3.3.11までの間に、当該地区へは鉛の溶出量や含有量が基準値を超える発生土を搬入しておらず、外的な要因も推定されることから、対策土盛土に問題はないと考えております。

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区A>

○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・カドミウム・ふつ素の濃度の推移



※八雲町黒岩地区Aでは、地下への浸透抑制工法を採用しているため、地下水のモニタリングは実施していません。

※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、カドミウム:0.0003mg/L、ふつ素:0.1mg/L(R2.7以前)、0.05mg/L(R2.8以降))として記載しています。