対策土受入地のモニタリング結果　＜長万部町共立地区E ＞

対策土受入地のモニタリング結果　＜長万部町共立地区E ＞

鉄道・運輸機構 JRTT

○ モニタリング結果（地下水）
発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値（セレン・鉛・砒素：0.001mg/L、カドミウム：0.0003mg/L、ふっ素：0.08mg/L）として記載しています。
※R6.11月末、盛土施工により地下水測定点④が消滅し、代替として地下水測定点⑧を新たに設置し、R6.11月よりモニタリングを実施しています。

対策土受入地のモニタリング結果　＜長万部町共立地区E ＞

鉄道・運輸機構 JRTT

○ モニタリング結果（河川水）
発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移



記号凡例：◆ 河川水測定点（下流）①
（◇：定量下限値未満の計測値）

※定量下限値未満の計測値は定量下限値（セレン・鉛・砒素：0.001mg/L、カドミウム：0.0003mg/L、ふっ素：0.08mg/L）として記載しています。
※グラフ凡例の下流の記載は、受入地に対して下流側の測定点を表すものです。
（考察）
・ R6.2の鉛の基準超過の原因は、濁った表流水を採水したことに起因すると考えております。また、鉛を含む対策土の搬入はしておらず、事前調査で原地盤から鉛の基準値超過が確認されています。