鉄道・運輸機構
JRTT

報道発表資料

2026（令和 8）年 11 月 27 日

北海道新幹線、倶知安駅高架橋工区における河川への灯油流出について

北海道新幹線、倶知安駅高架橋工区において、現場内に設置していた灯油タンクから、高架橋基礎の掘削底面に灯油が漏えいし、湧水とともに倶知安町管理の道路側溝及び流雪溝から倶登山川（一級河川）に灯油が流出したことを確認しました。関係機関と連携しながら灯油の回収及び影響調査を進めております。

現在、河川内への影響拡大を防止する措置を講じた上で、吸着マットによる流出した灯油の回収作業を行っております。地域の皆様並びに関係者の皆様にご心配をおかけし、お詫び申し上げます。

北海道新幹線、倶知安駅高架橋工区において、高架橋の基礎コンクリート打設準備※のため、現場内に灯油タンク（容量 490L）５台を設置し、灯油を保管していましたが、11 月 27 日（金）9：00 頃、灯油タンク 1 台から灯油が高架橋基礎の掘削底面に漏えいしていることを確認しました。灯油は湧水とともに、倶知安町管理の道路側溝及び流雪溝を経由し、倶登山川へ流出しました。（流出量は現在調査中）

現在、既設のオイルフェンスのほか、応急措置として、関係各所の協力を得ながら、流出箇所２地点の下流５箇所に新たにオイルフェンスの設置を完了し、吸着マットによる流出した灯油の回収作業を行っております。引き続き、速やかに周辺環境への影響を調査するとともに、流出した灯油の回収及び拡散防止に努めてまいります。また原因を調査し、再発防止策を講じてまいります。

地域の皆様並びに関係者の皆様に再びご迷惑・ご心配をおかけし、お詫び申し上げます。

記

１．　確認日時：令和８年 11 月 27 日（金）9 時 00 分頃
２．　場　所：倶知安町字琴平付近
３．　添付資料
　・流出箇所及びオイルフェンス設置位置図
　・状況写真

※　気温の低い時期のコンクリートは暖房設備を設置して打設を行います。

＜本件に関するお問合せ先＞
北海道新幹線建設局　総務部　広報・渉外課
TEL：011-231-3456
Mail: hokkaido-koho@jrtt.go.jp

流出箇所及びオイルフェンス設置位置



地理院地図を加工して作成



オイルフェンス、吸着マット設置の様子（灯油流出箇所①付近）
（11 月 27 日 12 時 00 分頃）



吸着マットによる灯油の回収作業の様子（倶知安町字琴平付近）
（11 月 27 日 12 時 00 分頃）