対策土受入地のモニタリング結果　＜八雲町富咲地区B＞



対策土受入地のモニタリング結果　＜八雲町富咲地区B＞

○ モニタリング結果（地下水）
発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値（セレン・砒素：0.001mg/L）として記載しています。

対策土受入地のモニタリング結果　＜八雲町富咲地区B＞

○ モニタリング結果（河川水）
発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値（セレン・砒素：0.001mg/L）として記載しています。

※ グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。