対策土受入地のモニタリング結果　＜黒松内町豊幌・大成地区B＞

対策土受入地のモニタリング結果　＜黒松内町豊幌・大成地区B＞

鉄道・運輸機構 JRTT

○ モニタリング結果（地下水）

発生土受入地における鉛・砒素の濃度の推移



※対策土受入開始後、地下水測定点⑥を追加しました。
※定量下限値未満の計測値は定量下限値（鉛・砒素：0.001mg/L）として記載しています。
※地下水測定点②④は、盛土予定範囲の中間に位置していましたが、盛土の進ちょくに伴って支障したため、測定を終了しました。
※新たに鉛を含む対策土を受入れするため、受入前のR6.2より鉛の水質分析を開始したところ、基準値超過が確認され、
　モニタリングを一時的（R6.3～6）に強化しておりました。R6.5以降、全地点で鉛の水質分析結果は基準値以下となっています。

（考察）
・ 鉛を含む対策土の搬入はしていないことから、対策土に由来するものではないと考えております。

対策土受入地のモニタリング結果　＜黒松内町豊幌・大成地区B＞

鉄道・運輸機構 JRTT

○ モニタリング結果（表流水）

発生土受入地における鉛・砒素の濃度の推移



記号凡例：◆ 表流水測定点①
（◇：定量下限値未満の計測値）

※定量下限値未満の計測値は定量下限値（鉛・砒素：0.001mg/L）として記載しています。
※新たに鉛を含む対策土を受入れするため、受入前のR6.2より鉛の水質分析を開始しました。現在まで鉛の水質分析結果は基準値以下となっています。