

環境報告書 2021 正誤表

「環境報告書 2021」において、掲載内容に誤りがございました。ご迷惑をおかけしましたこととお詫びするとともに、以下のとおり訂正させていただきます。なお、HP上に掲載されている内容につきましては、修正が反映されております。

頁	該当箇所	修正内容	
		誤	正
19頁	Ⅲ. 事業活動に係る環境配慮への取組み 5. 工事排水と掘削土の適切な処理 ①濁水の発生	トンネル工事においては、地山の湧水や工事用水が土砂等と混じり合い濁水が発生する。施工中のコンクリート等と湧水が接することで <u>水素イオン濃度が高い（酸性度が高い）</u> 工事排水が発生する場合もある。	トンネル工事においては、地山の湧水や工事用水が土砂等と混じり合い濁水が発生する。施工中のコンクリート等と湧水が接することで <u>水素イオン濃度が低い（アルカリ度が高い）</u> 工事排水が発生する場合もある。
	Ⅲ. 事業活動に係る環境配慮への取組み 5. 工事排水と掘削土の適切な処理 ②濁水の処理	現地に設けた専用の濁水処理設備で濁度および水素イオン濃度 <u>を基準値内まで抑える</u> 処理を施す。	現地に設けた専用の濁水処理設備で濁度および水素イオン濃度 <u>が基準値内となるように</u> 処理を施す。
28頁	V. その他 1. マテリアルフロー ■オフィス活動 ●エネルギー	ガ ソ リン	ガ ソ リン
	V. その他 1. マテリアルフロー ■オフィス活動 ●CO ₂ 排出量	ガ ソ リン	ガ ソ リン