

2026(令和8)年4月7日

北海道新幹線、札幌^{さつそん}トンネル(石倉^{いしくら})工区における トンネル坑内への土砂流入について

今般、「北海道新幹線、札幌トンネル(石倉)工区」のトンネル掘削面よりトンネル坑内に土砂が流入しましたのでお知らせします。

なお、土砂流入に伴うけが人等は発生しておりません。また、トンネルの当該箇所直上は山林で、地上部への影響については現在調査中です。

事象発生以来、機構及び受注者において安全を確保するため、トンネル坑内の監視を実施するとともに、土砂流入防止の応急対策を検討しているところです。引き続き、坑内監視と地上部影響の確認を継続するなど、巡視を徹底してまいります。

今後も、安全を第一に対応してまいりますので、地域及び関係者の皆様におかれましてはご理解のほどお願いいたします。

記

1. 発生日時 : 令和8年4月6日(月) 19:00頃

2. 場所 : 北海道小樽市春香町地内 地下約200m

3. 時系列 :
・4月6日(月)

19:00頃 坑内において掘削面での地山の^{ぬけお}抜落ちが発生し、土砂が流入したため掘削工事を中断。

4. 現地の状況

(1) 地上部について

・現在、地上部への影響について調査中です。

(2) トンネル坑内について

・現時点で掘削面付近の状況に変化はありません。

・引き続き、坑内監視と地上部影響の確認を継続してまいります。

5. 原因 : 応急対策後、調査を実施して原因を究明してまいります。


<本件に関するお問合せ先>

北海道新幹線建設局 総務部 広報・渉外課

TEL : 011-231-3456

Mail : hokkaido-koho@jr.tt.go.jp

トンネル位置図



トンネル坑内の状況 (令和8年4月6日(月) 19時45分頃撮影)
新函館北斗方から札幌方を撮影