


【減濁水の調査】

- 現在工事中の内浦トンネル近傍の「神社の沢川」について、濁水とトンネル工事との因果関係を確認するために、以下の調査を実施中。
 - ・ 川の流量調査を実施。引き続き、流量調査を実施中。
 - ・ 神社の沢川周辺での地下水の分布状況の調査（電気探査）を実施。現在、結果を分析中。
 - ・ 神社の沢川表流水とトンネル湧水の水質分析試験を実施。トンネル湧水と神社の沢川表流水は成分が類似していることを確認。引き続き、神社の沢川以外の周辺地域の水質と、神社の沢川表流水やトンネル湧水の水質との関係について調査を実施中。
 - ・ 神社の沢川の流水状況や表流水の伏流箇所を把握するために源流調査を実施。神社の沢川の源流位置を確認。
 - ・ 神社の沢川近傍の^{かみ}上^{らい}来^ば馬川を対象に、魚類調査と底生動物調査を実施。今後、上^{かみ}来^{らい}馬川で確認した魚類や底生動物を基に神社の沢川の水生生物相を推測。
- 引き続き、専門家の意見なども伺いながら、調査結果の分析を進めるとともに季節毎の流量などの調査、源流域を含むより広範囲での水質分析試験、動植物調査を実施。

【関係者への対応】

- 濁水がトンネル工事に起因している可能性があるため、利水者の方（1件）に対しては、調査の結論がでるまでの間、生活・生業に支障がないよう近傍の農業用水の利用を可能にするための配管工事を実施するなどの応急対策を実施中。
- 利水者、自治体に調査状況を随時報告。



トンネル・河川位置図



神社の沢川の状況（令和6年7月撮影）