



東急新横浜線新横浜駅の信号システムに関する対応について

2025 年 10 月 5 日に発生した田園都市線梶が谷駅構内における列車衝突事故を受け、東急電鉄株式会社において東急線全線で信号システムの条件設定を調査したところ、東急新横浜線新横浜駅で同様の条件設定の不備があることが確認されました。現在は、東急電鉄株式会社において速やかに措置が講じられており、東急線全線の安全運行に支障はないと承知しております。

東急新横浜線新横浜駅については、都市鉄道等利便増進法に基づき、当機構が整備した駅です。今後の対応につきましては、東急電鉄株式会社と協力し速やかに進めてまいります。

<本件に関するお問合せ先>

経営企画部 広報戦略課 樋口・鈴木

TEL 045-222-9101