

北海道新幹線、野田追トンネル（北）工区 地上部の状況について （第2報）

令和3年3月22日にお知らせした北海道新幹線、野田追トンネル（北）における土砂流入について、本日、地上の状況が確認でき、直径およそ20m程度のすり鉢状の陥没が見られました。

当該箇所は八雲町が所有する山林で、現在は積雪のため人が立ち入れない状況ですが、第三者の安全を確保するため、立入り禁止措置を実施します。

今後、調査を進めた上で、学識経験者にも助言をいただき、安全を第一に原因の究明や復旧計画の策定、施工方法の検討を進めてまいります。

地域及び関係者の皆様にご心配をおかけすること、重ねてお詫び申し上げます。

記

1. 場所：北海道二世郡八雲町浜松地内の山林、地下約40m
2. これまでの経緯
 - ・ 3月20日（土）午前8時15分頃 トンネル坑内でコンクリート剥落や変状が発生
 - ・ 3月20日（土）～22日（月）トンネル坑内に土砂が流入。土のうによるせき止め措置
 - ・ 3月22日（月） トンネル坑内への土砂流入に関する報道発表（第1報）
 - ・ 3月23日（火）～ トンネル坑内の監視とせき止め措置を継続
 - ・ 本日 地上からの状況確認が可能になり、現地の状況を確認



地表部の状況 (2021年3月26日8時30分頃)



トンネル坑内の状況 (2021年3月26日7時頃)
 (土のうを積み上げ、コンクリートを吹き付けたせき止め措置)

<本件に関するお問合せ先>

北海道新幹線建設局 総務課 TEL 011-231-3456