

北海道新幹線、渡島トンネル（村山工区）の仮設ヤードにおける 機械作動油の流出について（お詫び）

6月28日（金）夕方、北海道新幹線、渡島トンネル（村山工区）の仮設ヤードから大野川水系大野川への機械作動油の流出が判明しました。

概況としては、同日午前3時30分頃、トンネル坑内において、トンネル掘削用作業機械の油圧ホースが破損し機械作動油（最大油量500ℓ）のうち一部の漏出が確認されました。直ちに機械作動油の回収を行い事態は収束したものと判断しておりましたが、午後4時頃になり大野川へ接続している渡島トンネル（村山工区）の排水口から同河川へ回収することができなかった一部の機械作動油の流出が判明しました。

現在、応急措置として流出箇所の下流2箇所にオイルフェンス等の設置を完了しております。また引き続き、原因及び周辺環境への影響を調査中です。

地域及び関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしましたこと、ここに深くお詫び申し上げます。

<本件に関するお問合せ先>

北海道新幹線建設局 総務課 TEL 011-231-3456

機械作動油流出箇所およびオイルフェンス設置位置図



地理院地図を加工して作成