

## 北海道新幹線、渡島トンネル（南鶉）工事の仮設ヤードにおける 軽油の流出について（お詫び）

3月5日（火）朝、北海道新幹線、渡島トンネル（南鶉）工事の仮設ヤードから、大野川水系大野川へ軽油を流出させる事故が発生いたしました。

事故の概況としては、工事仮設ヤード内において、燃料タンクと発動発電機との配管ジョイント部に亀裂が入り、工事仮設ヤード内の燃料タンク付近に約2,000ℓの軽油が漏出し、その一部が大野川に流出したものです。

現在、応急措置として流出箇所の下流2箇所にオイルフェンス等の設置を完了しておりますが、念のため、さらに下流にもう一か所の設置を予定しております。

なお、17:00時点で、流出箇所から約2km下流で軽油の浮遊が確認されておりますが、設置済みの2か所のオイルフェンスにおいて軽油は確認されておられません。引き続き、原因及び周辺環境への影響を調査中です。

地域及び関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしましたこと、ここに深くお詫び申し上げます。

<本件に関するお問合せ先>

鉄道・運輸機構 北海道新幹線建設局 総務課

TEL 011-231-3456 FAX 011-251-6841

# 流出箇所及びオイルフェンス設置位置図



地理院地図を加工して作成