

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区C>



発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・ふっ素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.05mg/L(R2.4.7のみ0.08mg/L))として記載しています。

※ R4.1～R4.2、R5.2、R6.1～R6.3、R7.1～3は積雪により人が立ち入れなかったため採水していません。

※ R2.7.30の鉛の計測結果が基準値を超過していますが、対策土搬入前のため、対策土による影響ではないと考えております。


※ 地下水測定点⑨、⑩については、盛土に支障するため、対策土受入開始前のR2.12に撤去しました。

※地下水測定点③については、盛土に支障するため、付近の盛土開始前のR5.7に撤去しました。

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区C>

○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・ふっ素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.05mg/L (R2.4.7のみ0.08mg/L))として記載しています。

※ R4.1~R4.2、R5.1~R5.2、R6.1~R6.2、R7.1~R7.2は積雪により人が立ち入れなかったため採水しておりません。