


対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町富咲地区B>



対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町富咲地区B>


○ モニタリング結果(地下水) 発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未滿の計測値は定量下限値(セレン・砒素:0.001mg/L)として記載しています。

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町富咲地区B>

○ モニタリング結果(河川水) 発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・砒素:0.001mg/L)として記載しています。

※ グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。