


対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町富野地区>



発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移




対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町富野地区>

○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移

河川水



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、カドミウム:0.0003mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。

※河川水測定点②は、R4.6～R4.9にかけて湧水のため採水しておりません。湧水が継続していたため、河川水測定点②での測定を取りやめ、R4.10以降新たに地下水測定点③および④での測定を開始しました。

※河川水測定点①は、工事用道路設置に伴い支障したためR4.9で測定を取りやめ、R4.10以降新たに地下水測定点⑤での測定を開始しました。

※グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。