


対策土受入地のモニタリング結果 <小樽市塩谷地区B>



発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・ふっ素の濃度の推移




※地下水測定点③のR7.2.6以降は、観測孔の立ち上がりが積雪の影響で屈曲し採水できなかったため、欠測となっています。

対策土受入地のモニタリング結果 <小樽市塩谷地区B>

○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・ふっ素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。

※グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを示すものです。