


対策土受入地のモニタリング結果 <小樽市塩谷地区B>



発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・ふっ素の濃度の推移




※地下水測定点③のR7.2.6～R7.4.3は、観測孔の立ち上がりが積雪の影響での屈曲し採水できなかったため、欠測となっています。

対策土受入地のモニタリング結果 <小樽市塩谷地区B>

○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・ふっ素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。

※グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを示すものです。