




対策土受入地のモニタリング結果 <小樽市張碓地区C>

○ モニタリング結果(地下水)

発生土受入地における鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移




- ※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(鉛・砒素:0.001mg/L、カドミウム:0.0003mg/L、ふっ素:0.1mg/L(R6.4以前)、0.08mg/L(R6.5以降))として記載しています。
- ※ ふっ素について、R5.4.14およびR5.5.9に地下水測定点②において計測結果が基準値を超過していますが、当該時点ではふっ素を含む対策土の搬入前から基準値超過が確認されたことから、その原因は対策土の搬入によるものではないと判断しております。基準値超過の原因として、融雪に伴う一時的なものであることが想定され、R5.6.7には基準値以下となったことを確認しましたが、カドミウムの基準超過に伴い、以降はモニタリングを強化しています。その後は基本的に基準超過が続いておりますが値の変動があり、夏場に一時的に基準値以下となる傾向(R5.6.7~R5.8.3)に基準値以下→R5.8.9以降は基準超過(一時基準適合はあり)、R6.6.26~R6.7.31に基準値以下→R6.8以降は基準超過が確認されました。これは、季節変動に伴う雨水の浸透量(地下水位)の変化が原地盤由来のふっ素濃度に影響を与えたものと考えられます。引き続きモニタリングの強化を継続しています。
- ※ カドミウムについて、R5.5.9に地下水測定点②において計測結果が基準値を超過していますが、当該時点ではカドミウムを含む対策土の受入れは行っていないことから、基準値超過の原因は対策土の搬入によるものではないと判断しています。基準値超過の原因として、融雪に伴う一時的なものであることが想定されたことから、モニタリングの強化は行わず翌月の計測結果を確認することとしました。カドミウムはR5.6.7も引き続き基準値を超過したため、モニタリングの強化を行っています。R5.6.21に基準値以下となったことを確認しましたが、R5.7.21より再び基準超過を確認したためモニタリングの強化を継続しています。ふっ素と同様に、原地盤由来の季節変動(雨水の浸透量(地下水位)の変化)により、一時的に基準値以下となる傾向(R6.7.10~R6.7.31、R6.8.21~R6.8.28)がありますが、その後も基準超過が継続しているため、モニタリングの強化を継続しています。
- ※ 地下水測定点⑤のR5.9.8以降は、湧水により採水できておりませんでした。代替井戸設置によりR6.4.25以降測定を再開しています。

対策土受入地のモニタリング結果 <小樽市張碓地区C>



○ モニタリング結果(表流水)

発生土受入地における鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(鉛・砒素:0.001mg/L、カドミウム:0.0003mg/L、ふっ素:0.1mg/L(R6.4以前)、0.08mg/L(R6.5以降))として記載しています。


※ 表流水測定点①のR6.1.12以降採水できておりませんでしたでしたがR6.4.10以降は測定を再開しております。表流水測定点②はR5.7.5以降は、渇水のため採水できておりませんでしたでしたが、R6.4.10以降測定を再開しております。なお、表流水測定点①②については時期によって発生土受入前から断続的に湧出している水理特性を有しているため、採水可能な時期に測定を行うこととしています。

対策土受入地のモニタリング結果 <小樽市張碓地区C>



○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地における鉛・砒素・カドミウム・ふっ素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(鉛・砒素:0.001mg/L、カドミウム:0.0003mg/L、ふっ素:0.1mg/L(R6.4以前)、0.08mg/L(R6.5以降))として記載しています。