

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区C>



対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区C>



○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・ふっ素の濃度の推移



記号凡例：◆ 河川水測定点① ■ 河川水測定点② ▲ 河川水測定点③ ● 河川水測定点④

(◇□△○：定量下限値未満の計測値)

※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.05mg/L (R2.4.7のみ0.08mg/L))として記載しています。

※ R4.1~R4.2、R5.1~R5.2、R6.1~R6.2、R7.1~R7.2は積雪により人が立ち入れなかったため採水していません。