


# 対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町鉛川地区>





## ○ モニタリング結果(河川水) 発生土受入地における砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値 (0.001mg/L) として記載しています。