


対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町富咲地区B>



対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町富咲地区B>

○ モニタリング結果(地下水)


発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町富咲地区B>

○ モニタリング結果(河川水) 発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。