

## 相鉄・東急直通線 新横浜トンネル工事現場付近での 新たな箇所での地表面(道路)陥没について

相鉄・東急直通線 新横浜トンネル工事現場付近での新たな箇所での地表面(道路)陥没が発生しました。概要については以下のとおりです。

なお、機構内に事故対策本部を設置し、対応に当たっておりますが、陥没箇所の復旧により、道路が通行止めとなるなど、地域及び関係者の皆様に再びこのようなご迷惑をおかけしていること、お詫び申し上げます。

### 記

1. 日 時： 令和2年6月30日(火) 午前5時30分頃
2. 場 所： 神奈川県横浜市港北区大豆戸町付近
3. 現地の状況： 新横浜駅付近の市道環状2号線の道路に陥没が発生いたしました。(大きさ8m×6m程度)  
現在、交通規制中。  
第三者及び工事関係者の被害はありません。
4. 原 因： 詳細を調査中であり、早急に原因を究明いたします。

### <添付資料>

位置平面図及び現場写真

### <本件に関するお問合せ先>

鉄道・運輸機構 東京支社 総務部総務課

TEL 03-5403-8780

位置平面図



# 現場写真

