

小湊鉄道に鉄道災害調査隊(RAIL-FORCE)を派遣しました

今般、国土交通省から小湊鉄道株式会社へ鉄道災害調査隊を派遣するよう要請を受けたことから、被災状況を把握するため鉄道災害調査隊を派遣しましたので、お知らせします。

鉄道・運輸機構（JRTT）は、今後も鉄道の整備に要する土木・軌道・建築・機械・電気等の各分野の専門的な知見を活かし、鉄道事業者等が行う被災状況調査や復旧対策の策定等について技術支援を行ってまいります。

- 1 派遣日 令和6年9月6日（金）
- 2 被災内容 令和6年台風10号の大雨による鉄道施設の被災
- 3 派遣箇所 小湊鉄道 飯給（いたぶ）駅～月崎（つきざき）駅間 2.3km
※ 上記区間について鉄道災害調査隊が現地調査を実施
- 4 派遣人数 技術系職員を中心に7名
- 5 活動内容
 - ・ 調査区間の鉄道施設の被害状況を現地踏査（ドローン活用）により把握
 - ・ 復旧対策の技術的助言を実施
- 6 その他 鉄道災害調査隊の派遣は、今回で7例目。
- 7 現地調査状況



<飯給駅～月崎駅間>土砂流出箇所の調査

<本件に関するお問合せ先>

鉄道企画調査部 鉄道総合支援課 福本
TEL 045-222-9059