


2024(令和6)年12月18日

令和6年11月19日に新たな岩塊に遭遇し掘削を停止しておりましたが、岩塊撤去を終え、本日掘削を再開しました。



岩塊撤去状況



撤去した岩塊の写真※

- 11月18日 令和6年4月の掘進停止の原因となった岩塊の撤去を終え、再発進。
- 11月19日 約3m掘り進んだ地点において新たな岩塊に遭遇し掘進停止。
- 11月25日 新たな岩塊の出現の可能性を想定して現場に存置していた岩塊撤去のための資機材を用いて、オールケーシング工法による地上からの岩塊の撤去を開始。
- 12月18日 岩塊撤去を終え、掘進再開。

※ケーシング掘削時に割れた可能性があり、実際にはさらに大きい岩塊であった可能性がある。