

## 中央新幹線、中央アルプストンネル(山口)非常口トンネルの 地上部土砂崩落について

中央新幹線、中央アルプストンネル(山口)非常口トンネル(以下、斜坑と呼ぶ)の作業中に地上部(雑木林)の土砂崩落が発生しました。地域及び関係者の皆様にご迷惑をおかけしたこと、お詫び申し上げます。概要については下記のとおりです。

### 記

1. 日時： 平成31年4月8日(月) 午前7時00分頃 晴れ
2. 場所： 岐阜県中津川市山口地内  
斜坑入口から200m付近(別紙のとおり)
3. 被害の状況： 地上部(雑木林)の土砂崩落状況 直径8m程度、深さ5m程度。  
第三者及び斜坑内の作業員の被災はありません。  
現在、斜坑内及び雑木林への立ち入り禁止措置を取っています。
4. 発生状況： 4月4日(木)斜坑内において小崩落が発生したため斜坑内の復旧作業を実施しておりましたところ、4月8日(月)午前7時頃、地上部(雑木林)の土砂崩落を確認しました。  
なお、現在、斜坑内及び地上部(雑木林)の土砂崩落は治まっています。
5. 原因： 詳細を調査中であり、早急に原因を究明いたします。
6. 受注者： 鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体

<本件に関するお問合せ先>

鉄道・運輸機構 関東甲信工事事務課 総務課

電話 045-475-5500 FAX045-475-5507

別紙



乙姫交差点

山崎川

山崎川

地上部土砂崩落箇所  
中津川市山口地内

品川方

非常口トンネル  
(斜坑)

山口非常口

本線トンネル

名古屋方





地上部土砂崩落状況（平成31年4月8日撮影）