

平成 29 年 9 月 8 日



北陸新幹線、柿原トンネル陥没事故について


北陸新幹線、柿原トンネルの掘削部において土砂崩落が発生し、地上部（グラウンド）が陥没しましたので、下記のとおりご報告致します。

記


1. 日 時 : 平成 29 年 9 月 8 日（金曜日）午前 5 時 45 分頃 雨
2. 場 所 : 福井県あわら市柿原第 21 号 98 番地 柿原グラウンド
柿原トンネルの入口（金沢方坑口）より 730m 付近
・位置図（別紙のとおり）
3. 被害の状況 : 第三者及びトンネル内の作業員の被災は確認されておりません。
現在、坑内及びグラウンドへの立入禁止措置を取っています。
4. 発生状況と
現状 : 土砂崩落 約 1,500m³ 程度（推定）
地上部陥没の状況 直径約 15m、深さ最大で約 8m
なお、発生以降、トンネル掘削部の土砂崩落、地表面の陥没ともに止まっています。
5. 原 因 : 詳細を調査中であり、早急に原因を究明いたします。
6. 受注者 : 前田・植木・西村特定建設工事共同企業体

【 問 合 せ 先 】

鉄道・運輸機構 大阪支社 総務課
電 話 06-6394-6020
FAX 06-6394-6019



北陸新幹線 金沢・敦賀間線路平面図



位置平面図

