

相鉄・東急直通線 新横浜トンネル工事現場付近での 地表面(道路)陥没について

相鉄・東急直通線 新横浜トンネル工事現場付近で地表面(道路)陥没が発生しました。概要については以下のとおりです。

なお、機構内に事故対策本部を設置し、対応に当たっておりますが、陥没箇所の復旧により、道路が通行止めとなるなど、地域及び関係者の皆様にご迷惑をおかけしていること、お詫び申し上げます。

記

1. 日 時： 令和2年6月12日(金) 午後2時30分頃
2. 場 所： 神奈川県横浜市港北区大豆戸町付近
3. 現地の状況： 新横浜駅付近の市道環状2号線の道路に陥没が発生いたしました。(大きさ6m×6m程度)
現在、交通規制中。
第三者及び工事関係者の被害はありません。
4. 原 因： 詳細を調査中であり、早急に原因を究明いたします。

<添付資料>

位置平面図及び現場写真

<本件に関するお問合せ先>

鉄道・運輸機構 東京支社 総務部総務課

TEL 03-5403-8780

位置平面図



現場写真



