

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町鉛川地区>



地下水

砒素 As (mg/L)

【環境基準 0.01mg/L】

対策土受入期間(R4.6.25~R7.3)

記号凡例：◆ 地下水測定点① ■ 地下水測定点② ▲ 地下水測定点③ ● 地下水測定点④ ◆ 地下水測定点⑤ ■ 地下水測定点⑥ ▲ 地下水測定点⑦ ● 地下水測定点⑧ ◆ 地下水測定点⑨


(◇ □ △ ○ ◇ □ △ ○ ◇ : 定量下限値未満の計測値)

※ 盛土の造成完了により、R7.4月から年4回の計測に変更しています。

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町鉛川地区>



○ モニタリング結果(河川水) 発生土受入地における砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(砒素:0.001mg/L)として記載しています。

※ 盛土の造成完了により、R7.4月から年4回の計測に変更しています。

※ グラフ凡例の上流、中流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、中流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。