


# 対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町共立地区A>



# 対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町共立地区A>

## ○ モニタリング結果(地下水) 発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移




記号凡例：◆ 地下水測定点① ■ 地下水測定点② ▲ 地下水測定点③ ● 地下水測定点④ ◆ 地下水測定点⑤ ■ 地下水測定点⑥ ▲ 地下水測定点⑦ ● 地下水測定点⑧  
(◇ □ △ ○ ◇ □ △ ○ : 定量下限値未満の計測値)

※定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。

※盛土は土地所有者に返地しているため、R6.12でモニタリングを終了しています。

# 対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町共立地区A>

## ○ モニタリング結果(河川水) 発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。

※盛土は土地所有者に返地しているため、R6.12でモニタリングを終了しています。

※グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。