


# 対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町静狩地区A>



# 対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町静狩地区A>

## ○ モニタリング結果(地下水)

### 発生土受入地における砒素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。  
 ※盛土の造成を完了したため、R6.11以降は年4回の測定頻度に変更しています。


#### (考察)

・ H29.11.17及びH30.2.7の計測結果が基準値を超過していますが、対策土搬入前のため、対策土による影響ではございません。

# 対策土受入地のモニタリング結果 <長万部町静狩地区A>

## ○ モニタリング結果(河川水)

### 発生土受入地における砒素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値 (0.001mg/L) として記載しています。

※グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。

※盛土の造成を完了したため、R6.11以降は年4回の測定頻度に変更しています。