


対策土受入地のモニタリング結果 <赤井川村富田地区>



発生土受入地におけるカドミウム・鉛・砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(カドミウム:0.001mg/L または 0.0003mg/L、鉛・砒素:0.001mg/L)として記載しています。


※ R2.11.17、R3.5.12、R3.6.25、R3.7.9に鉛、砒素の計測結果が基準値を超過していますが、対策土搬入前のため、対策土による影響ではございません。

対策土受入地のモニタリング結果 <赤井川村富田地区>



○ モニタリング結果(表流水)

発生土受入地におけるカドミウム・鉛・砒素の濃度の推移




※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(カドミウム:0.001mg/L または 0.0003mg/L、鉛・砒素:0.001mg/L)として記載しています。

※ R3.6.25、R3.7.9に砒素の計測結果が基準値を超過していますが、対策土搬入前のため、対策土による影響ではございません。

○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるカドミウム・鉛・砒素の濃度の推移



※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(カドミウム:0.0003mg/L、鉛・砒素:0.001mg/L)として記載しています。

※ グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。