


対策土受入地のモニタリング結果 <小樽市塩谷地区B>

○ モニタリング結果(河川水)

発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素・ふっ素の濃度の推移



※定量下限値未満の計測値は定量下限値(セレン・鉛・砒素:0.001mg/L、ふっ素:0.08mg/L)として記載しています。

※グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを示すものです。

(考察)

- 鉛について、R7.9.2に河川水測定点(下流)において計測結果が基準値を超過していますが、当該時点では鉛を含む対策土の受入れは行っていないことから、基準値超過の原因は対策土の搬入によるものではないと判断しています。