

# 対策土受入地のモニタリング結果 <黒松内町豊幌・大成地区A>






# 対策土受入地のモニタリング結果 <黒松内町豊幌・大成地区A>

## ○ モニタリング結果(表流水)

### 発生土受入地における鉛・砒素の濃度の推移



記号凡例：◆ 表流水測定点①  
◇：定量下限値未満の計測値

※定量下限値未満の計測値は定量下限値(鉛・砒素:0.001mg/L)として記載しています。

※新たに鉛を含む対策土を受入れするため、受入前のR6.2より鉛の水質分析を開始しました。現在まで鉛の水質分析結果は基準値以下となっています。